

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ  
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №14»  
С.ЛЕНИНО ЧУГУЕВСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры  
( ОСИ )**

№ 1

с.Ленино  
2017 г.



УТВЕРЖДАЮ  
Начальник отдела по  
Чугуевскому МР  
С.С.Молоков  
05 октября 2017 г..

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 1

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №14» с.Ленино Чугуевского района Приморского края
- 1.2. Адрес объекта 692614, с.Ленино Чугуевского района Приморского края, ул.Школьная, д.1а
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 1 этажей, 644,3 кв.м  
- часть здания                      этажей (или на                      этаже),                      кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);            да, 9000 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1992, последнего капитального ремонта
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* 2017, *капитального*

### сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №14» с.Ленино Чугуевского района Приморского края
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 692614, с.Ленино Чугуевского района Приморского края, ул.Школьная, д.1а
- 1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Администрация Чугуевского муниципального района
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты с.Чугуевка

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*)  
образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг образование
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети от 2 до 18 лет
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития*
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 150

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

\_\_\_\_\_ гравийная дорога \_\_\_\_\_,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта \_\_\_\_\_ 40 \_\_\_\_\_ м

3.2.2 время движения (пешком) \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_ мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да

3.2.4 Перекрестки: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (крыльцо 4 ступени высотой 5 см и шириной 20 см каждая)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_ )

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	<b>ДУ</b>
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»:

«А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

«ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно;

«ВНД» - доступность не организована (временно недоступно).

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (У,Г), ДУ (К,О,С)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г,У), ДУ (К,О,С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г,У), ДУ (К,О,С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г,У), ДУ (К,О,С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г,У), ВНД (К,О,С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К,О,Г,У), ДУ (С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г,У), ДУ (К,О,С)

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДП-И (Г,У), ДУ (К,О,С)

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Техн. решения отсутствуют
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	<b>Все зоны и участки</b>	Текущий ремонт

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2018 год  
в рамках исполнения Плана ремонта здания  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации  
Доступность объекта для всех категорий инвалидов  
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) А

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):  
Согласование на Комиссии Совета по делам инвалидов при Губернаторе Приморского края

Заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), Не имеем

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ \_\_\_\_\_  
(наименование сайта, портала)

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «05» октября 2017 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «05» октября 2017 г.

3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_ от «    » \_\_\_\_\_ 20     г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

Муниципальный ИР  
Муниципальное учреждение  
образования субъекта РФ

№ 001/01/2017

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа №14 с. Дельно Чугуевского района Приморского края
- 1.2. Адрес объекта: 692614, с. Дельно Чугуевского района Приморского края, ул. Школьная, д.14
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
площадь участка (земля) 1 этаж 044,3 кв.м  
площадь участка (земля) (или на \_\_\_\_\_ этаже) \_\_\_\_\_ кв.м  
площадь земельного участка (ка, нет): да 0,900 кв.м
- 1.4. Год ввода объекта в эксплуатацию: 1992, последний капитальный ремонт: \_\_\_\_\_
- 1.5. Дата проведения и/или последних ремонтных работ: 2017, капитальный
- 1.6. Назначение организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, уставу, документам) (основание) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа №14 с. Дельно Чугуевского района Приморского края, ОГРН 5017000014
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) (кадомус) 692614, с. Дельно Чугуевского района Приморского края, Школьная, д.14

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Муниципальное казенное Образовательное учреждение

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту наземным транспортом (включая маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) от остановки общественного транспорта "Школьная" до объекта
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: \_\_\_\_\_
- 3.3. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 50 м
- 3.4. Время движения (пешком) 2 мин
- 3.5. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет
- 3.6. Наличие пандуса на пути следования к объекту: нет
- 3.7. Наличие места на пути следования к объекту для размещения инвалида (с указанием места и размера): \_\_\_\_\_
- 3.8. Наличие устройств для инвалидов на объекте: \_\_\_\_\_

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	<b>ДУ</b>
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<b>ДУ</b>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<b>ДУ</b>
4	с нарушениями зрения	<b>ДУ</b>
5	с нарушениями слуха	<b>А</b>
6	с нарушениями умственного развития	<b>А</b>

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (У,Г), ДУ (К,О,С)		
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г,У), ДУ (К,О,С)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г,У), ДУ (К,О,С)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г,У), ДУ (К,О,С)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г,У), ВНД (К,О,С)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К,О,Г,У), ДУ (С)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г,У), ДУ (К,О,С)		

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДП-И (Г,У), ДУ (К,О,С)

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения отсутствуют
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	<b>Все зоны и участки</b>	Текущий ремонт

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2018 год

в рамках исполнения Плана ремонта здания  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации  
Доступность объекта для всех категорий инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) А

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии Совета по делам инвалидов при Губернаторе Приморского края

наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

не требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; не требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_

включение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), Не имеем

7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

Доступная среда «Учимся жить вместе»

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |    |          |    |
|--|----|----------|----|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на | <u>2</u> | л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на | <u>1</u> | л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на | <u>2</u> | л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на | <u>3</u> | л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на | <u>1</u> | л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на | <u>1</u> | л. |


Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

\_\_\_\_\_

Директор МКОУ СОШ №14 с.Ленино Каралкина Н.Н.  
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Члены рабочей группы:

Ведущий инспектор отделения  
учета выплат и реализации  
социальных программ отдела по  
Чугуевскому МР Департамента  
труда и социального развития  
Приморского края



(Подпись)

Д.А.Белогуб

В том числе:

Председатель общества инвалидов Чугуевского района  
Приморской краевой общественной организации  
«Всероссийское общество инвалидов»

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Н.П.Дегтярь

Председатель Чугуевской межрайонной организации  
«Всероссийского общества слепых»


(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Л.П.Паламарчук

Зам.директора по УВР Голишевская С.В.  
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Управленческое решение согласовано «    »      20     г. (протокол №    )  
Классификатор (название) \_\_\_\_\_



**I Результаты обследования:**

**1. Территория, прилегающей к зданию (участку)**

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №14» с.Ленино Чугуевского района Приморского края

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Вход (входы) на территорию	Есть			Не выявлено			
Путь (пути) движения на территории	Есть			Отсутствует асфальтовое покрытие, бордюрные камни	К,О,С	Асфальтирование путей движения по территории	Кап. рем.
Местница (наружная)	Нет						
Пандус (наружный)	Нет			Отсутствует оборудованный пандус на центральном входе	К,О,С	Оборудование пандуса	Тек. рем.
Автостоянка и парковка	Нет			Отсутствует автостоянка, место парковки инвалидов	К,О,С	Оборудовать	Кап. рем.
Общие сведения к зоне				Наличие одного входа на территорию, доступного для всех категорий инвалидов			

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДП-И (У,Г), ДУ (К,О,С)			Капитальный ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью только (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение ТСО; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания



**I Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

**Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №14» с.Ленино Чугуевского района Приморского края**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Ви, раб
2.1	Лестница (наружная)	Есть			Отсутствуют перила и поручни.	О,С	Оборудовать	Те ре
2.2	Пандус (наружный)	Нет			Отсутствует пандус	К,О,С	Оборудовать	Ка ре
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть			Входная площадка имеет повреждения, уклон, отсутствует разделительный поручень	К,О,С	Провести реконструкцию входной площадки	Ка ре
2.4	Дверь (входная)	Есть			Отсутствует доводчик входной двери, высота порога 0,05м.	К,О,С	Установить доводчик двери, привести размеры порога в соответствие	Те ре
2.5	Тамбур	Нет						
ОБЩИЕ требования к зоне					Наличие одного входа, доступного для всех категорий инвалидов	К,О,С		

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДП-И (Г,У) ДУ (К,О,С)			Капитальный ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуально-технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Требуется установить перила на входной лестнице, оборудовать пандус, привести реконструкцию входной площадки, установить разделительный поручень, установить доводчик входной двери, привести размеры порога в соответствие.

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №14» с.Ленино Чугуевского района Приморского края

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть			Не выявлено			
2	Лестница (внутри здания)	Нет						
3	Пандус (внутри здания)	Нет						
4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет						
5	Дверь	Есть			Высота порога 0,03м, дверные ручки одного цвета с дверным полотном.	К,О,С	Выделить контрастным цветом дверные проемы и ручки. Привести размер порога в соответствие.	Тек. рем.
6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть			Не выявлено			
	<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>				Ширина при движении кресла-коляски не менее 1,5 м.			

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДП-И (Г,У), ДУ (К,О,С)			Текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** Требуется привести размер дверных порогов в соответствие, установить дверные ручки контрастного цвета с дверным полотном.

№ п/п	Наименование объекта	Доступность		Исключительные нарушения и замечания	Действия для инвалидов (категории)	Сметная стоимость
		Доступно	Недоступно			
1	Объект № 1	Да	Нет	Ширина дверного проема 0,92 м, высота порога 0,02 м. Дверные ручки и дверные проемы не имеют цвета с дверным полотном.	К.С.О.	Покраска дверных ручек и дверных проемов контрастным цветом
2	Объект № 2	Да	Нет			
3	Объект № 3	Да	Нет			
4	Объект № 4	Да	Нет			
5	Объект № 5	Да	Нет			
6	Объект № 6	Да	Нет			
7	Объект № 7	Да	Нет			
8	Объект № 8	Да	Нет			
9	Объект № 9	Да	Нет			
10	Объект № 10	Да	Нет			
11	Объект № 11	Да	Нет			
12	Объект № 12	Да	Нет			
13	Объект № 13	Да	Нет			
14	Объект № 14	Да	Нет			
15	Объект № 15	Да	Нет			
16	Объект № 16	Да	Нет			
17	Объект № 17	Да	Нет			
18	Объект № 18	Да	Нет			
19	Объект № 19	Да	Нет			
20	Объект № 20	Да	Нет			
21	Объект № 21	Да	Нет			
22	Объект № 22	Да	Нет			
23	Объект № 23	Да	Нет			
24	Объект № 24	Да	Нет			
25	Объект № 25	Да	Нет			
26	Объект № 26	Да	Нет			
27	Объект № 27	Да	Нет			
28	Объект № 28	Да	Нет			
29	Объект № 29	Да	Нет			
30	Объект № 30	Да	Нет			
31	Объект № 31	Да	Нет			
32	Объект № 32	Да	Нет			
33	Объект № 33	Да	Нет			
34	Объект № 34	Да	Нет			
35	Объект № 35	Да	Нет			
36	Объект № 36	Да	Нет			
37	Объект № 37	Да	Нет			
38	Объект № 38	Да	Нет			
39	Объект № 39	Да	Нет			
40	Объект № 40	Да	Нет			
41	Объект № 41	Да	Нет			
42	Объект № 42	Да	Нет			
43	Объект № 43	Да	Нет			
44	Объект № 44	Да	Нет			
45	Объект № 45	Да	Нет			
46	Объект № 46	Да	Нет			
47	Объект № 47	Да	Нет			
48	Объект № 48	Да	Нет			
49	Объект № 49	Да	Нет			
50	Объект № 50	Да	Нет			

№ п/п	Наименование объекта	Доступность		Исключительные нарушения и замечания	Действия для инвалидов (категории)	Сметная стоимость
		Доступно	Недоступно			
51	Объект № 51	Да	Нет			
52	Объект № 52	Да	Нет			
53	Объект № 53	Да	Нет			
54	Объект № 54	Да	Нет			
55	Объект № 55	Да	Нет			
56	Объект № 56	Да	Нет			
57	Объект № 57	Да	Нет			
58	Объект № 58	Да	Нет			
59	Объект № 59	Да	Нет			
60	Объект № 60	Да	Нет			
61	Объект № 61	Да	Нет			
62	Объект № 62	Да	Нет			
63	Объект № 63	Да	Нет			
64	Объект № 64	Да	Нет			
65	Объект № 65	Да	Нет			
66	Объект № 66	Да	Нет			
67	Объект № 67	Да	Нет			
68	Объект № 68	Да	Нет			
69	Объект № 69	Да	Нет			
70	Объект № 70	Да	Нет			
71	Объект № 71	Да	Нет			
72	Объект № 72	Да	Нет			
73	Объект № 73	Да	Нет			
74	Объект № 74	Да	Нет			
75	Объект № 75	Да	Нет			
76	Объект № 76	Да	Нет			
77	Объект № 77	Да	Нет			
78	Объект № 78	Да	Нет			
79	Объект № 79	Да	Нет			
80	Объект № 80	Да	Нет			
81	Объект № 81	Да	Нет			
82	Объект № 82	Да	Нет			
83	Объект № 83	Да	Нет			
84	Объект № 84	Да	Нет			
85	Объект № 85	Да	Нет			
86	Объект № 86	Да	Нет			
87	Объект № 87	Да	Нет			
88	Объект № 88	Да	Нет			
89	Объект № 89	Да	Нет			
90	Объект № 90	Да	Нет			
91	Объект № 91	Да	Нет			
92	Объект № 92	Да	Нет			
93	Объект № 93	Да	Нет			
94	Объект № 94	Да	Нет			
95	Объект № 95	Да	Нет			
96	Объект № 96	Да	Нет			
97	Объект № 97	Да	Нет			
98	Объект № 98	Да	Нет			
99	Объект № 99	Да	Нет			
100	Объект № 100	Да	Нет			

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №14» с.Ленино Чугуевского района Приморского края

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Кабинетная форма обслуживания	Есть			Ширина дверного проема 0,99 м, высота порога 0,02 м. Дверные ручки и дверные проемы одного цвета с дверным полотном.	К, С, О	Покраска дверных проемов и дверных ручек в контрастный цвет	Текущий ремонт
2	Зальная форма обслуживания							
3	Приливочная форма обслуживания							
4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту							
5	Кабина индивидуального обслуживания							
	<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>				Наличие не менее 5% мест для инвалидов и других МГН от общей вместимости учреждения или расчетного количества посетителей.			

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
зона целевого назначения здания	ДП-И(Г,У), ДУ (К,О,С)			Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью инвалидам (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично инвалидам (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное обслуживание; ТСР, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

комментарий к заключению: Не требуется

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Вид работ
Место приложения труда							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно  
 \*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение в ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Не требуется

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Вид раб
Жилые помещения							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно  
 \*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное техническое решение невозможно – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Не требуется.



**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №14» с.Ленино Чугуевского района Приморского края

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
БД	Туалетная комната	Есть			Туалет расположен на улице	К,О,С	Технические решения отсутствуют	
БЗ	Душевая/ванная комната	Нет					Технические решения отсутствуют	
БВ	Бытовая комната (столовая)	Есть			Не выявлены			
БГ	Средства передвижения к зоне				Наличие как минимум одной универсальной кабины, доступной для пользования инвалидами на кресле-коляске.			

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г,У), ВНД (К,О,С)			Технические решения отсутствуют

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное техническое решение невозможно – организация альтернативной формы обслуживания

Итоговое заключение: Технические решения отсутствуют.

**I Результаты обследования:  
6. Системы информации на объекте**

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №14» с.Ленино Чугуевского района Приморского края

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Визуальные средства	Есть			Не выявлено			
Акустические средства	Есть			Не выявлено			
Тактильные средства	Нет			Отсутствуют тактильные средства информации	С	Оборудовать	Тек. рем.
Общие требования к зоне				Объект должен быть оснащен как минимум 3 видами устройств и средств информации.			

**II Заключение по зоне:**

Наименование функционально-планировочной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДП-И (К,О,Г,У), ДУ (С)			Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение; ТР - технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Требуется оснастить объект тактильными средствами

УТВЕРЖДАЮ  
Директор Муниципального  
казенного

общеобразовательного  
учреждения «Средняя  
общеобразовательная школа  
№14» с. Ленино Чугуевского  
района Приморского края  
Н.Н.Каракина

«05» октября 2017 г.

## АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 1

### 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №14» с. Ленино Чугуевского района Приморского края

1.2. Адрес объекта: 692614, с. Ленино Чугуевского района Приморского края, ул. Школьная, д. 1а

1.3. Сведения о размещении объекта:

— часть здания на 1 этаже, 644,3 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1992 год, последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_ год

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018 год, капитального -

### 2. Сведения об организации, расположенной на объекте

2.1. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №14» с. Ленино Чугуевского района Приморского края (МКОУ СОШ №14 с. Ленино)

2.2. Юридический адрес организации (учреждения) 692614, с. Ленино Чугуевского района Приморского края, ул. Школьная, д. 1а

2.3. Основание для пользования объектом договор о передаче в оперативное управление

2.4. Форма собственности муниципальная

2.5. Территориальная принадлежность \_\_\_\_\_

2.6. Вышестоящая организация (наименование) Администрация Чугуевского муниципального района

2.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты с. Чугуевка

### 3. Характеристика деятельности организации на объекте

3.1. Вид деятельности образование

3.2. Виды оказываемых услуг \_\_\_\_\_

3.3. Форма оказания услуг: \_\_\_\_\_

3.4. Категория обслуживаемого населения по возрасту: 2-18 лет

3.5. Категория обслуживаемых инвалидов: 2-18 лет

3.6. Планируемая мощность: 150 человек

3.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

### 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

гравийная дорога

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: не имеется

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 40 м

3.2.2 время движения (пешком) 2 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет

3.2.4 Перекрестки: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: да

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

#### 3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом

СП 35-110-2001

№/№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

\* – указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
	Вход (подъезд) в здание	Капитальный ремонт
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
	Санитарно-гигиенические помещения	Тех. решения невозможны
	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
	Путь движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
	Выходы и участки	Текущий ремонт

\* – указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение. Т.ч. технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Информация на Карте доступности субъекта РФ согласовано

№14 с Ленино Н.Н.Каралкина

